シリンジ内の軟膏部分の空隙について

歯科用抗生物質製剤（歯周炎治療薬）

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」

（歯科用ミノサイクリン塩酸塩軟膏）

2023 年 11 月

株式会社 ジーシー昭和薬品
東京都板橋区蓮沼町76番1号

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、上記製品は、シリンジ内の軟膏の微細な気泡が、ごく稀に空隙（クラック）として観察されることがありますが、ご使用になる際に問題となることはございません。

なお、従来より添付文書の【取扱い上の注意】に明記させていただいておりますとおり、再度記載内容をご確認の上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

添付文書の記載内容（抜粋）

【取扱い上の注意】
＜注意＞
軟膏部分に空隙が観察される製品がありますが、使用上特に問題はありません。

空隙(クラック)の例

シリンジ内の軟膏の微細な気泡が、ごく稀に空隙（クラック）として観察されることがあります。
※シリンジ内へ軟膏を充填した後は、カメラによる全数外観検査により、空隙（クラック）などは検出され除外されます。



この空隙（クラック）はプランジャを押すことにより消失し、正常に軟膏は押し出されます。
ご使用になる際に問題となることはございません。

以上